

TASI



TA621A

数字温湿度计
使用说明书

CE



感谢您的惠顾，欢迎光临特安斯！
在您使用本产品前，请详细阅读本说明书，它
将教您正确的操作方法及简易的检查处理要领，
以便能发挥本仪表坚固耐用的优良性能。

概述

本温湿度计是用于测量空气相对温度和湿度的
仪表；可测量显示其传感器周围空气的三种不
同的温度值：环境温度、露点温度和湿球温度
等功能。


⚠ 注意：在使用本仪器之前，请详细阅读本
说明书。

产品特点

- 测量精度高，使用方便；
- 具有数据保持、最大值、最小值及平均值测
量功能；
- 自动关机和取消自动关机功能；
- Hi高出、Low低出报警值设置功能；
- 显示屏带背光灯，且有彩色背光灯报警提示
功能；
- 低电量等级指示功能。

面板说明

温湿度探头




显示屏

数据保持
单位切换
最大值
最小值
平均值

开机/关机
上限设置
下限设置

显示屏说明



技术指标

环境温度	量程： -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 精度： ±1.5°C, ±3°F 分辨率： < 100°C 0.01°C/0.01°F, ≥100°F 0.1°F
相对湿度	量程： 0 ~ 100%RH 精度： ±5%RH (20 ~ 80%RH) 其他量程： ±8.0%RH 分辨率： < 100%RH 0.01%RH
湿球温度 (WB)	量程： -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 精度： ±1.5°C, ±3°F 分辨率： < 60°C 0.01°C < 100°F 0.01°F ≥100°F 0.1°F
露点温度 (DP)	量程： -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) 精度： ±1.5°C, ±3°F 分辨率： < 60°C 0.01°C < 100°F 0.01°F ≥100°F 0.1°F
显示	四位数显示，最大9999
传感器	瑞士 (SHT C3)
采样速率	约8次/秒
更新速度	约3次/秒
自动关机	10分钟（可手动关闭）
使用环境	-10 ~ 50°C，最大80%的相对湿度，室内海拔<2000m
存储环境	-10 ~ 50°C 最大70%的相对湿度（取出电池）
产品尺寸	152 x 55 x 33mm
显示屏尺寸	37 x 41mm
重量	约125g (不含电池)
电源	3 x 1.5V AAA (R03/LR03)

按键功能说明

- ①：电源按键，轻按开机和轻按关机；
 - ▲：在Hi/Low菜单下，向上调数据，长按累加；
 - ▼：在Hi/Low菜单下，向下调数据，长按累减；
 - HOLD**：数据保持，轻按开启和关闭数据锁定；
 - MAX/MIN/AVG**：短按在最大值、最小值、平均值、实时测量值；
 - UNIT**：长按切换DP（露点温度）和WB（湿球温度）；
 - Hi** 超出报警值设置：短按一次进入，通过△/▽按键调整报警值，再按一次退出设置；
 - Low** 低出报警值设置：短按一次进入，通过△/▽按键调整报警值，再按一次退出设置；
 - ☀ > 2s** 背光灯打开和关闭：长按大于2秒开启背光灯，再次长按大于2秒关闭背光灯，背光灯无自动关闭功能，自动关机后会自动关闭；
 - HOLD+MAX/MIN** 组合按键：长按切换为华氏度温度单位；
 - Hi+Low** 组合按键：长按切换为摄氏度温度单位。
- 注：报警值具有掉电保存功能，更换电池数据会存储在单片机的RAM内部。

测量方法

- 按①键，打开电源；开机会显示版本号，约2秒后进入测量界面；
- 读取液晶显示上的测量值；
- 参照各功能按键的功能说明，可以按下功能按键以进入各测量功能；
- 测量工作完成，按电源键关机。

温馨提示：

当把仪表从一个温度、湿度极限环境移动至另一个时，需要等待一段时间让仪表稳定后，再进行测试。


自动关机和取消自动关机

- 开启仪表时，仪表默认开启自动关机功能，屏幕显示APO符号，当10分钟无任何操作，仪表会自动关机；
- 如需取消自动关机功能，在开机前按HOLD+电源键，仪表开机，APO符号不显示，自动关机功能取消；若要恢复自动关机功能，关机后重启仪表即可恢复自动关机功能；
- 仪表开启自动关机功能时，显示屏显示APO符号，取消自动关机功能时，则不显示。

电池更换

- 电池电力不足时，显示屏上的电池电量提示符号格数为空，表示需要更换电池；
- 打开电池门，更换3节AAA电池，注意电池极性需要对应电池仓所示极性；
- 盖上电池盖，电池更换完成。

注：电池低于约3.7V时，电池低压提示。



维护事项

- 请勿在高温、高湿场所下长时间测量；
- 建议您将仪表做定期校准，以维持基本精确度；
- 仪器长期不用时，请将电池取出后存放；
- 仪器出现故障，经厂家或经销商确认后返修，用户应提供故障现象的文字说明和装箱清单，仪器的包装应有良好的缓冲和保护。



关注
公众
号

产品 : 特安斯数字温湿度计

型号 : TA621A

产地 : 中国江苏苏州

生产日期 : 请见产品合格证



苏州特安斯电子实业有限公司
江苏省苏州市吴中区木东公路317号
5号楼5楼

全国顾客服务热线: 0512-68552392
<http://www.china-tasi.com>

本产品根据企标
Q/320500 MES 001-2022 生产制造

发行日期: 13/12/2022